



Furushima India Inspection Centre Pvt. Ltd.

所在地 Plot No. 262, Sec-7, Imt, Manesar, Gurgaon (Haryana), 122050, India
 Tel・Fax 【Tel】+91-1244006736 【Fax】+91-1244006738
 E-mail delhi@furushimaindia.com

従業員 140名
 検査能力 検品 24,000枚/日 検針 34,000枚/日
 敷地面積 1,800㎡
 建築面積 3,000㎡


業務内容 全数検品、検針、タグ・ラベル検品、出張検品、検品指導、AQL2.5検品、値札付け、下げ札付け、補修(汚れ落とし、当り消し、)。

特徴 インドの縫製技術を踏まえ、検品業務を通じて工場への管理指導を行う事で、お客様へ時間・コストの削減を提供いたします。

設備

検針機	NISSIN ND-398SA	3台
ハンディ検針器	NISSIN ND-10A	1台
蛍光対応		10ライン
本縫マシン		3台
汚れ落とし機		2台

■交通 デリー国際空港より車で60分 マネサールトールゲートより車で20分



検数



検品ライン



補修室



検針ライン



出荷前備蓄



Furushima India Inspection Centre Pvt.ltd.

Address Plot No. 262, Sec-7, lmt, Manesar, Gurgaon (Haryana), 122050, India
Tel•Fax [Tel]+91-1244006736 [Fax]+91-1244006738
E-mail delhi@furushimaindia.com

Employees 140
Inspection Inspection 24,000 items / day Needle inspection 34,000 items / day
Land area 1,800m²
Building area 3,000m²

Our services Full Inspection/ Needle Detecting, Tag•Label Inspection, Factory Visit Inspection,
Instruction for Factory Inspection, Inspection for A Q L 2.5, Price Tag/Tag
Attachment, Repairing (Stain/Press Mark Remove)

Features We provide our customer with reduction of time and cost, by controlling and
instructing factory through our inspection.

Equipment

Metal detector NISSIN ND-3985A	3pcs
Hand metal detector NISSIN ND-10A	1pc
UV illumination	10 lines
Single stitch sewing machine	3pcs
Stain Remover	2pcs

印度古岛时装有限公司

公司地址 Plot No. 262, Sec-7, lmt, Manesar, Gurgaon (Haryana) , 122050, India
联系电话 +91-1244006736 传真 +91-1244006738
电子邮件 delhi@furushimaindia.com

在职员工 140人
检查能力 检品 24,000件/天 检针 34,000件/天
占地面积 1,800 m²
建筑面积 3,000 m²

业务内容 全量检品、检针、上挂牌、标识检品、出差检品、检品指导、AQL2.5
检品、贴价格牌、补修（去污渍、除压痕）。

特征 了解印度的缝纫技术，通过检品业务对工厂实行管理指导，为顾客节
省时间、降低成本。

设备

检针机	3台
手提检针机 NISSIN ND-10A	1台
荧光措施	10组
平车缝纫机	3台
洗污机	2台