



古島時装(南通)有限公司

所在地 〒226541 江蘇省南通市九華鎮工業園区(三潤服装工場内)
 Tel・Fax 【Tel】+86-513-87574601 【Fax】+86-513-87574822
 E-mail nantong@f-furushima.com

従業員 160名
 検査能力 検品 20,000枚/日 検針 30,000枚/日
 敷地面積 3,400㎡
 建築面積 3,400㎡

業務内容 衣料品及び衣服雑貨の検品・検針、補修等整理加工業務、アソート・下げ札付け。

特徴 検品～修整～物流加工までトータルに対応、技術者による事前工場訪問指導を行い、工場のA品納入率を高めます。

設備

検針機NISSIN ND-398A	6台	蛍光対応	○
ハンド検針機ND-10A	4台	ホルマリン対応	○
ニット照明機MEI YI	7台		
汚れ落とし機HD-120	3台		
本縫いミシン	4台		
特殊ミシン	1台		
アイロン	1台		
プレス機	1台		



■交通
 車で
 上海空港より3時間
 南通市内より50分



抽出検品



検針場



入荷場



検品場



検数チェック



Furushima Fashion (Nantong) Co., Ltd.

Address Jiuhua Industrial Zone, Rugao, Nantong 226541, China
 Tel·Fax [Tel]+86-513-87574601 [Fax]+86-513-87574822
 E-mail nantong@f-furushima.com
 160
 Employees Inspection 20,000 items / day Needle inspection 30,000 items / day
 Inspection 3,400m²
 Land area 3,400m²
 Building area
 Inspection and Metal Detection of Apparel, and Housewares.
 Our services Assortment and tagging. Some repairs.
 We offer Total Support from inspection to Logistics.
 Features We also make factory audits to improve your overall production.

Equipment

Metal detector NISSIN ND-398A	6	UV illumination	○
Hand metal detector ND-10A	4	Formalin Measures	○
Knit Inspection Lighting MEI YI	7		
Stain Removers HD-120	3		
Single stitch Sewing Machine	4		
Special Sewing Machine	1		
Iron	1		
Press	1		

古岛时装（南通）有限公司

公司地址 江苏省南通市九华镇工业园区（三润服装工厂内）（邮编226541）
 联系电话 0513-87574601 传真 0513-87574822
 电子邮件 nantong@f-furushima.com

在职员工 160人
 检查能力 检品 20,000件/天 检针 30,000件/天
 占地面积 3,400 m²
 建筑面积 3,400 m²

业务内容 公司从事服装及日用杂货的检品检针、整理加工等业务，以及分装和挂吊牌等

特征 提供检品修整一条龙服务，并且公司技术人员可提供事先去工厂作指导服务以高工厂良品率。

设备

检针机NISSIN ND-398A	6台	荧光措施	○
手携检针机ND-10A	4台	福尔马林措施	○
照衫机MEI YI	7台		
去污机HD-120	3台		
平车缝纫机	4台		
特殊缝纫机	1台		
熨斗	1台		
整烫台	1台		